

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 13»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 13»

Речкалова М.А.

«11» ноября 2024 года



АКТ

проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного оборудования музыкального зала, спортплощадки, детских площадок к новому учебному году

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии Н.В.Лебедева, заведующий хозяйством

Члены комиссии: М.А.Речкалова, заведующий; Н.Л.Кейль, методист; А.И.Сосновских, делопроизводитель, составили настоящий акт по результатам осмотра эксплуатационной надежности спортивного оборудования зала и спортплощадки, детских площадок.

В зале, на спортивной площадке и на детских площадках детского сада спортивное оборудование для проведения непосредственно образовательной деятельности подвергнуто визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой. Результаты осмотра и испытаний занесены в Приложение к настоящему акту «Регистрация результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования».

Заключение:

В зале и на площадках спортоборудование надежно укреплено. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты гвозди) надежно завинчены, прибиты.

В зале поверхность пола ровная, освещенность соответствует норме 250 лк., площадь не загромождена. На спортивной площадке детских площадках поверхность земли ровная, трава своевременно косится, участок ежедневно убирается от мусора. Территория зала, спортивной площадки и детских площадок соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении образовательной деятельности с воспитанниками ознакомлены.

Замечаний и предложений нет.

Стационарное оборудование на игровых площадках, на спортивном участке, в музыкальном зале готовы к эксплуатации в 2023 -2024 учебном году.

Акт составили и подписали:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Чукреева
Речкалова
Кейль
Сосновских

Е.А.Чукреева

М.А.Речкалова

Н.Л.Кейль

А.И.Сосновских

Приложение № 1 к акту испытаний

Регистрация результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования

Наименование спортивного оборудования	Форма испытания	Обнаруженные неисправности	Оценка прочности и исправности спортивного оборудования и инвентаря	Отметка о разрешении к использованию на физкультурных занятиях
Зал для физкультурных занятий				
Турник	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Гимнастическая лестница	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Спортивная площадка				
Тренажер «Лабиринт»	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Ракета»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница наклонная	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Яма с песком для прыжков	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Полоса препятствий	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
2 группа раннего возраста				
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Бассейн для игрушек	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница «Петушок»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Теневой навес	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Машина	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Младшая группа				
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница «Петушок»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Собака»	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
средняя группа № 1				
Веранда	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница «Петушок»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Барьер»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Качели на металлической основе	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Мотоцикл	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
средняя группа № 2				
Веранда	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Грузовая машина	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено

Лестница «Пирамида»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Барьер»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Качели «Балансир»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
старшая группа				
Веранда	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Корабль	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница «Петушок»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Барьер»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Тренажер «Ракета»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Бревнышки для равновесия	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
подготовительная группа				
Веранда	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Песочница	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Грузовая машина	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Домик	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Стол со скамейкой	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Бассейн для игрушек	визуально	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Лестница «Петушок»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено
Качели «Балансир»	под нагрузкой 160кг	не обнаружено	удовлетворительное	разрешено